

Printer Laserjet Warna dari HP ini termasuk salah satu printer warna paling ekonomis yang pernah ada.

Hati-hati menggunakan cartridge toner refill / compatible. Toner Cart yang di refill (isi ulang ) lebih banyak kemungkinan menyebabkan printer ini mengalami kerusakan, seperti masalah cetak warna yang berbayang, dll.

Tipe lain seri CP : CP1210, CP1515, CP1525, CP2020, CP2025, CP1312nfi, CP3505, CP3525, CP4005, CP1700, CP1025, ...

Tipe lain seri CM : CM 1015, CM1017, CM1415, CM3530, CM6049f, CM1312, CM1415, CM4540, CM2320, CM4730, CM6030, CM6040, ..

Tipe baru : Color Laserjet Pro 100 mfp m175, 200 color MFP M276 M251, M1536, 400 M401 Series, M1136, M177, M521, M127, 300 color MFP M375, M1213 nf / M1219 nf, M1212, M1214 nfh, M1216 nfh, M1217 nfw, 400 M451 M425 M475, 300 M351, M1132, P1606, 500 M570, M435, ...

Bila mengalami kejadian toner bocor, tumpah di dalam printer, hasil print tidak jelas, buram, bunyi saat print, tidak bisa tarik kertas, silakan kontak kami, PALAPA SERVICE CENTER [pusat service segala macam peralatan komputer, semua merek, semua tipe].