

Printer Epson Stylus Photo R230 banyak dijadikan pilihan untuk keperluan cetak foto, karena kualitas cetakan yang tinggi, kemudahan dan biaya yang lebih murah bila dipasang tinta sistem infus.

Selain kerusakan blinking, lampu berkedip, yaitu permintaan service / reset counter, printer ini sering mengalami kerusakan pada print head, dengan hasil print yang tidak keluar.

Saat printer tipe R230, R210, mengalami gejala seperti di atas, Anda dapat melakukan proses clean head dari komputer, dengan sebelumnya, memeriksa & memastikan tinta pada cartrige tidak habis.

Bila Anda memerlukan jasa clean head yang mampet, penggantian print head, atau masalah lain, silakan hubungi PALAPA SERVICE CENTER / pusatservice[dot]com di 021.6231 0383.

Kami siap melayani dan memberikan bantuan perbaikan printer ini dengan jaminan garansi 2 bulan, pasti lebih untung dan lebih puas.