



Monitor CRT Flat 17" ini sangat banyak terjual di pasaran Indonesia, terutama dipakai di warnet / gamestation. Dengan pemakaian yang cukup lama tiap harinya, monitor ini terbilang cukup handal, walaupun akhirnya terjadi kerusakan seperti :

- mati
- tidak tampil gambar
- lampu hanya nyala standby

Gejala kerusakan di atas adalah yang paling sering terjadi pada tipe LG FLatron T730SH / ez T730SH. Bila salah penanganan pada pemeriksaan awal dan perbaikan pertama kali, bukannya cepat selesai, bisa-bisa tidak akan bisa hidup lagi monitor ini.

Kami telah berpengalaman memperbaiki banyak tipe Flatron ini, hampir semuanya disebabkan oleh kerusakan pada bagian Power Supply dan bagian Video.

Bila monitor Anda mengalami gejala kerusakan seperti di atas, silakan hubungi kami segera, kami siap membantu.