

PUSAT SERVICE POWER SUPPLY FSP Epsilon - semua tipe (bergaransi)



Jenis kerusakan umum : IC CM6800 rusak, diode zener 18v rusak