

Printer Color Laserjet tipe 2605 dari Hewlett Packard ini sering mengalami masalah kerusakan :



- hasil print berbayang, warna / hitam bergeser, tidak mencetak tepat dengan warna lain
- color mismatch, warna hitam (black) ataupun warna cyan, magenta, yellow tidak tepat pada posisi gambar/tulisan

Kerusakan tersebut di atas umumnya berawal dari kerusakan salah satu Toner Black, Cyan, Magenta, Yellow yang bocor ataupun tiba-tiba tidak dikenal.

Toner yang bocor dan tumpah di dalam unit printer ini dapat memenuhi ruang dalam part Scanner Assy., yang menghasilkan tembakan laser (laser beam) ke toner terganggu pada saat kalibrasi (calibrate), sehingga nilai kalibrasi warna pada board Formatter menjadi salah, dan pada saat setiap proses mencetak, masing-masing warna pada tulisan dan gambar yang tercetak selalu bergeser, dan terlihat tidak tepat (color mismatch).

Jika printer Anda mengalami hal semacam ini, Anda dapat mencari informasi dan kerusakannya di google, ataupun silakan bawa ke tempat service resmi HP, atau tempat service langganan Anda.

Untuk alternatif tempat service, kami menjamin Anda bisa puas service di tempat kami, PALAPA SERVICE CENTER / pusatservice.com.

Pasti lebih murah dan bergaransi lebih lama.

Tambahan : Kerusakan yang sama juga terjadi pada HP Color Laserjet CM1015, CM1017, printer yang sama seperti 2605 dengan tambahan scanner di atasnya, juga pada tipe Color Laserjet 2600 / 1600, yang mempunyai bentuk dan tipe toner cartridge yang sama pula.