

## **PUSAT SERVICE CENTER PRINTER - semua merk dan tipe (bergaransi)**



Kerusakan / keluhan : kertas tidak bisa masuk, hasil print kurang jelas (kadang bergaris)

Kerusakan umum : mati, tidak hidup, tidak nyala, hasil print tidak ada, tidak bisa print, hasil print jelek, tinta bocor, paperjam, blinking, absorber full/tinta pembuangan penuh

Spesifikasi :

- Dotmatrix printer
- Kecepatan cetak 36 cps (High speed draft 12cpi)
- 24 pins
- 1 Original + 3 copies
- Paper path Manual Insertion : Rear in, Top out Push Tractor : Rear in, Top out Pull Tractor : Rear/Bottom in, Top out Cut Sheet Feeder : Rear in, Top out

---

Tipe lain LQ series : LQ-1050/+, LQ-1060/+, LQ-1070, LQ-1170, LQ-2170, LQ-2180, LQ-2080, LQ-2090, LQ-2190, LQ-2500+, LQ-2550, LQ-300, LQ-300+, LQ-680, LQ-850, LQ-870

**Epson LQ-1150-II**

Written by WebAdmin  
Thursday, 08 February 2018 06:19 - Last Updated Thursday, 08 February 2018 06:33

---

---