

PUSAT SERVICE UPS - semua merk dan tipe (bergaransi)



Kerusakan / keluhan : Mati total dan tidak bisa charge

Kerusakan umum : Mati, nyala lalu mati, Bunyi terus menerus, tidak bisa charge, tidak backup saat listrik mati, Blinking saat dinyalakan, lampu panel kedap-kedip, Charging tidak bisa penuh

Spesifikasi :

120V

1500VA

Frequency 47 - 63 Hz

APC Back-UPS RS 1500

Written by WebAdmin

Wednesday, 21 February 2018 08:45 - Last Updated Wednesday, 21 February 2018 09:17

Tipe lain : BR1500G, BR1500GI, BR1500I, BR1500LCD
