Printer 

EPSON TM-U220 banyak digunakan untuk pencetakan struk pada kasir. Printer dengan sistem dot matriks dan menggunakan kertas roll ini jarang bermasalah bila sering dibersihkan dan dijaga penggunaan pitanya.

Bila pita yang dipakai sudah tipis atau robek, segeralah ganti dengan yang baru, untuk menghindari kerusakan pada Print Head.

Pita yang rusak dapat menyebabkan kerusakan pada pin head. Bila pin head macet oleh pita, spul Print Head bisa rusak yang bisa menyebabkan kerusakan pada controller spul head di mainboard.

Oleh karena itu, usahakan menjaga penggunaan pita dengan baik, untuk mencegah kerusakan lebih besar.

Kerusakan lain : hasil print tidak bagus, hasil print putus-putus, head diam saja, tidak bergerak, tidak bisa print / cetak dari komputer, self test error, no power, mati.

Kami siap membantu memperbaiki printer kasir tipe ini dan lainnya. Silakan kontak PALAPA SERVICE CENTER.